



Cuve LRU 3000L



1	Rétention métallique chaudronnée peinture epoxy bleu
2	Cuve PEHD translucide
3	Tuyauterie de dépotage DN50 EZ serti
4	Tuyauterie de distribution DN25 Serti
5	Vanne BS avant liaison flexible
6	Détendeur AC 0-8bar pour alimentation sécurité trop plein de cuve
7	Jauge à flotteur mécanique (donne la hauteur de produit en mm)
8	Event 2"
9	Sonde mécanique à flotteur - sécurité trop plein
10	Vanne pneumatique 2" - Sécurité trop plein
11	Sonde volumétrique 400mbar (reliée au TRM)
12	Tube plongeur bisoté
13	Raccordement alimentation électrique 230V pour sécurité trop plein